




調査記録表

管理機関	
------	--

路線名	国道〇号	整理番号	A000001	施設管理番号	B00001	所在地	加賀市			距離標(自)	0 2 6 . 5 0 0 Kp		(至)	0 2 6 . 7 0 0 Kp			
現道・旧道区分	現道	幅員5.5m以上の有無	有	上下線の区別	上り線	事前通行規制の有無	無	道路防災点検結果	カルテ対応	災害履歴の有無	不明	緯度・経度 (世界測地系)	起点	北緯	35° 38' 26.0"	東経	135° 27' 05.0"
施設種別	切土のり面	施設種別詳細	のり枠工	施設延長(m)	40	完成年月	1990 年 3 月		最新の補修履歴	年	月	緯度・経度 (世界測地系)	終点	北緯	35° 38' 27.0"	東経	135° 27' 06.0"
補修内容																	



<一次調査結果>
 調査実施年月: 2013 年 9 月
 所見: 法面には道路改良時に切り土法面の安定を目的として吹付枠工+補強鉄筋工が施工されている。
 反力体の変状、アンカーの変状、キャップの緩みはなく安定機構を保っている。
 上位斜面、側部斜面も立木、地山ともに安定している。
 第三者被害につながるおそれのある変状は見られない。

<二次調査結果>
 調査実施年月: 年 月
 所見:

判定区分

判定区分

今後の対応: 緊急の対応は必要ないが、定期的な通常点検は必要である。

備考: